



ANTIÓXIDO SINTÉTICO AL FOSFATO DE CINC

Pintura alquídica modificada de mediano contenido en aceite vegetal y con pigmentos anticorrosivos que previenen y detienen la oxidación de los materiales ferrosos propiciando así un excelente anclaje como base para el esmalte sintético de terminación final. Posee rápido secado, muy buena adherencia, dureza y resistencia a la corrosión.

Usos recomendados

Como fondo anticorrosivo sobre superficies ferrosas nuevas, o preparadas incluso en condiciones precarias. Se debe cubrir siempre con pintura de terminación.

Instrucciones para su uso

Preparación de la pintura: Homogeneizar el contenido del envase y llevar a viscosidad con aguarras Celta.

Preparación de la superficie:

- Las superficies ferrosas nuevas deben ser desengrasadas, desoxidadas y fosfatizadas, o bien granalladas o arenadas.
- Las superficies ya pintadas requieren arenado, lijado o remoción mecánica de las partes deterioradas, según estado y posibilidades de acceso.

Aplicaciones: Soplete convencional, pincel o pinceleta, rodillo.

Características

Color: Gris, rojo y negro

Presentación: 1, 4 y 20 litros

Rendimiento teórico: 11,40 m² por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)

Secado: al tacto 1 hs.

Para repintar: 6 hs.

Cantidad de manos recomendadas: 1 o 2

Diluyente: Con diluyente para sintéticos Celta en aplicación por spray y aguarrás mineral para aplicación con pincel o rodillo.

Tasa de dilución: dependiendo del método de aplicación (hasta un 20%)

Precauciones de seguridad

- Inflamable de 2°.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Usar guantes, máscara y ropa de trabajo adecuada.
- Usar y almacenar en lugares que posean adecuada ventilación.
- Evitar el uso en lugares donde haya riesgo de incendio.
- No arrojar al desagüe.

INCENDIO: Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma CO2. Evitar inhalar el humo.

DERRAMES: Absorber con tierra o arena, guardar ésta en envases rotulados y llevarlos para ser incinerados por un Operador de Residuos habilitado por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Piel: Quitar la ropa afectada y lavar la piel.
- Ojos: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- Inhalación: salir al aire fresco.
- Ingestión: No inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar al médico; al Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160 o al Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777.



¿Tenés alguna duda?
TE AYUDAMOS!

3417463297

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar